



## SERVICE INFO – INA 0108



# Устранение шума

## в приводе вспомогательного оборудования

Производитель: Opel  
 Модели: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B  
 Двигатель: Z18XER  
 Арт. номер: 535 0143 10




Рисунок 1: Замена цельного шкива на шкив генератора с обгонной муфтой

Из-за сильных крутильных колебаний, в приводе вспомогательного оборудования может появиться шум на автомобилях с цельным шкивом генератора.

В качестве решения данной проблемы, Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает шкив генератора с обгонной муфтой для этих автомобилей. Его применение значительно сокращает крутильные колебания в приводе вспомогательного оборудования, что, в свою очередь, снижает шумность узла.



Рисунок 2: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует применять на указанных автомобилях шкив 535 0143 10.

Важно: Принципиально важно соблюдать прилагаемую инструкцию по установке!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”  
 +7 (495) 737 76 60  
 aftermarket.ru@schaeffler.com  
 aftermarket.schaeffler.ru  
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER  
 REPXPERT

INA 0108