




SERVICE INFO – INA 0108



Odprava hrupa v enoti vzporednega pogona

Modeli:
 Opel/Vauxhall Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
 Motor: Z18XER
 Št. dela: 535 0143 10



Slika 1: Zamenjava toge jermenice s prostotečno jermenico alternatorja

Pri zgoraj navedenih vozilih z vgrajeno togo jermenico alternatorja lahko zaradi močnih vibracij rebrastega klinastega jermena nastaja glasen hrup.



Slika 2: Prostotečna jermenica alternatorja 535 0143 10

Kot tehnično rešitev za ta vozila ponuja proizvajalec nadomestnih delov Schaeffler Automotive Aftermarket prostotečno jermenico alternatorja. To zmanjšuje dinamično obremenitev vzporednega pogona in tako preprečuje hrup.

Proizvajalec nadomestnih delov Schaeffler Automotive Aftermarket priporoča, da se v zadevna vozila naknadno vgradi prostotečna jermenica alternatorja 535 0143 10.

Upoštevajte: Zelo pomembno je, da upoštevate priložena navodila za namestitve!

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

INA 0108