



SERVICE INFO – INA 0108



Eliminering av oljud i hjälppaggregatdriften

Tillverkare:	Opel
Modeller:	Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Motor:	Z18XER
Best. nr.:	535 0143 10




Bild 1: Utbyte av fast remskiva mot generatorfrinav

Kraftiga vibrationer hos poly-v remmen hos ovan angivna fordon med fast generatorremskiva, kan leda till intensivt oljud.

Som teknisk lösning marknadsför Schaeffler Automotive Aftermarket ett generatorfrinav till dessa fordon. Detta minskar den dynamiska belastningen i hjälppaggregatdriften och förhindrar på så sätt uppkomsten av buller.



Bild 2: Frinavremskiva 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar att den fasta remskivan byts ut mot generatorfrinav 535 0143 10 hos de nämnda fordonen.

OBS: Medföljande monteringsanvisningar skall ovillkorligen följas!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0108