




SERVICE INFO – INA 0108



Усунення шумів

в приводі допоміжних агрегатів

Виробники:	Opel
Моделі:	Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Двигуни:	Z18XER
Арт. номер:	535 0143 10



Зображення 1: Заміна жорсткого шків на шків генератора з обгінною муфтою

Внаслідок інтенсивних коливань поліклинового ремня у наведених вище автомобілях, в яких встановлений жорсткий шків генератора, може виникати шум у приводі ГРМ.

В якості технічного рішення такої проблеми компанія Schaeffler Automotive Aftermarket пропонує використовувати в цих автомобілях шків генератора з обгінною муфтою. Цей шків знижує динамічне навантаження на привод допоміжних механізмів і, таким чином, запобігає утворенню шумів.

Компанія Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендує виконати переобладнання автомобілів, у яких виникають такі шуми, замінивши жорсткий шків генератора на шків з обгінною муфтою 535 0143 10. Увага: обов'язково дотримуйтеся інструкції, що входить у комплект постачання!



Зображення 2: Шків генератора з обгінною муфтою 535 0143 10

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
 +380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler.ua/aftermarket
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0108