



## SERVICE INFO



# Geändertes Zahnriemen-KIT 530 0196 10

**Hersteller:** Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

**Modelle:**

**Mitsubishi:** Carisma, Space Star

**Nissan:** Interstar, Primastar

**Opel/Vauxhall:** Movano, Vivaro

**Renault:** Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II

**Volvo:** S40, V40

**Motor:** 1.9 D

**Art-Nr.:** 530 0196 10

**OE-Nummern:**

**Mitsubishi:** MW 3062 1589

**Nissan:** 16806-00QAF

16806-00QAJ

16806-00Q0A

**Opel/Vauxhall:** 91158706

**Renault:** 77 01 477 048

**Volvo:** 30777408

31272975



Bild 1: 530 0196 10 - INA-Reparatur-KIT für den Steuertrieb mit Zahnriemen 536 0278 10, Spannrolle 533 0087 20 und Kurbelwellenschraube

Beim Austausch des Zahnriemens ist es bei oben genannten Modellen der Marke Volvo laut Fahrzeughersteller immer erforderlich, die Kurbelwellenschraube zu tauschen.

Aus diesem Grund ist die Kurbelwellenschraube Bestandteil des Zahnriemen-KITs 530 0196 10 (Bild 1).

Die anderen genannten Fahrzeughersteller haben diesbezüglich keine Wechseltvorgaben.

Grundsätzlich ist es jedoch zu empfehlen, auch hier die mitgelieferte Kurbelwellenschraube zu verbauen.

Bei den genannten Volvo-Modellen ist der Austausch der Kurbelwellenschraube vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**LuK INA FAG Service Center: 0800 1753-333\***

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

\*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

