



SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica al kit di distribuzione 530 0196 10

Produttore: Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

Modello:

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Interstar, Primastar

Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro

Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II

Volvo: S40, V40

Motore: 1.9 D

N. art.: 530 0196 10

Riferimento OE:

Mitsubishi: MW 3062 1589

Nissan: 16806-00QAF

16806-00QAJ

16806-00Q0A

Opel/Vauxhall: 91158706

Renault: 77 01 477 048

Volvo: 30777408

31272975



Figura 1: 530 0196 10 - Kit di riparazione INA per la distribuzione con cinghia dentata 536 0278 10, rullo tenditore 533 0087 20 e vite per l'albero a gomito

Nella sostituzione delle cinghie dentate dei modelli Volvo citati, secondo quanto indicato dal costruttore del veicolo, è sempre necessario sostituire la vite dell'albero a gomito.

Per questo motivo la vite dell'albero a gomito fa parte dei KIT per cinghie dentate 530 0196 10 (figura 1).

Gli altri costruttori dei veicoli citati non forniscono istruzioni diverse a riguardo.

Principalmente si consiglia, anche in questo caso, di montare la vite per l'albero a gomito fornita.

Per i modelli Volvo citati la sostituzione della vite dell'albero a gomito è prescritta dal costruttore del veicolo.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)

automotiveaftermarket.it@schaeffler.com

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

