



SERVICE INFO – INA 0109



Zmenený KIT ozubeného remeňa 530 0196 10

Modely:

Mitsubishi:	Carisma, Space Star
Nissan:	Interstar, Primastar
Opel/Vauxhall:	Movano, Vivaro
Renault:	Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II
Volvo:	S40, V40
Motor:	1.9 D
Obj. č.:	530 0196 10
OE-čísla:	
Mitsubishi:	MW 3062 1589
Nissan:	16806-00QAF 16806-00QAJ 16806-00Q0A
Opel/Vauxhall:	91158706
Renault:	77 01 477 048
Volvo:	30777408 31272975



Obrázok 1: 530 0196 10 – INA – opravárenská súprava pre rozvody s ozubeným remeňom 536 0278 10, napínacou kladkou 533 0087 20 a skrutkou kľukového hriadeľa

Pri výmene ozubeného remeňa je v prípade vyššie uvedených modelov značky Volvo podľa výrobcu vozidla vždy potrebné vymieňať skrutku kľukového hriadeľa.

Z tohto dôvodu je skrutka kľukového hriadeľa súčasťou súpravy ozubeného remeňa 530 0196 10 (obrázok 1).

Iní, než uvedení výrobcovia vozidiel, nemajú v tomto ohľade žiadne pokyny pre výmenu.

Všeobecne sa ale odporúča montovať aj tu dodané skrutky kľukového hriadeľa.

V prípade uvedených modelov Volvo je predpísaná výmena skrutky kľukového hriadeľa zo strany výrobcu vozidla.

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de alebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554
Telefón: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

