



## SERVIZIO INFORMAZIONE



# Modifica del rullo tenditore 531 0813 10

Produttore: Ford, Mazda, Volvo

Modello:

Ford: Fiesta, Focus, Mondeo

Mazda: 2

Volvo: C30, S40, V50

Anno

di costruzione: da 2005

Motore:

1,25, 1,4, 1,6 16V

N. art.:

531 0813 10

Riferimento OE:

Ford: 1376164

5M5G-6K254-AB

Mazda:

C401-12-500

Volvo:

30750905




Figura 1: In alto entrambe le versioni precedenti con guarnizione rossa oppure nera/ in basso la nuova versione

A seguito della costante evoluzione dei nostri prodotti, sono state apportate delle modifiche al rullo tenditore 531 0813 10 e alla relativa vite di fissaggio.

Questo servizio informazione illustra le caratteristiche visive delle versioni prodotte finora (figura 1, in alto) e della versione più recente (figura 1, in basso).

Durante la fase transitoria, può accadere che siano disponibili tutte le varianti.

Tutte le versioni soddisfano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni per i veicoli indicati.

Per il montaggio del rullo tenditore modificato, è necessario utilizzare la vite di fissaggio M8x46 fornita. A causa della modifica dell'alloggiamento vite non è consentito un montaggio misto.

**Observare le indicazioni del costruttore del veicolo!**

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi [www.schaeffler-aftermarket.it](http://www.schaeffler-aftermarket.it) e [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)

[automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

