



SERVICE INFO – INA 0113



Ændring der påvirker den hydrauliske ventilløfter

Bilernes producenter:	Alfa, Fiat, Lancia, Rover
Modeller:	
Alfa:	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia:	Kappa, Lybra, Thesis
Rover:	100, 200, 400, 600, 800, Carbrio
Motorer:	1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
Best. nr.:	420 0050 10 420 0208 10
OE-nr.sla:	
Fiat:	464103078 73503122



Billede 1: Hydraulisk ventilløfter: til højre: gammel version, højre: ny version



Billede 2: Hydraulisk ventilløfter, venstre: gammel version, højre: ny version

Køretøjsproducenterne af de ovennævnte modeller har ændret monteringshøjden på den hydrauliske ventilløfter. Derfor tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket en ændret version på eftermarkedet.

Den nye hydrauliske ventilløfter er 2 mm højere. Selv om den nye monteringshøjde nu er anderledes, kan den nye ventilløfter monteres i de angivne motorer uden problemer. De to versioner adskiller sig ikke mht. deres tekniske funktion.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

INA 0113