



## SERVICE INFO – INA 0113



# Muutetut kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet

Autonvalmistajat: Alfa, Fiat, Lancia, Rover

Mallit:

Alfa: 145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider

Fiat: Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo

Lancia: Kappa, Lybra, Thesis

Rover 100, 200, 400, 600, 800, Cabrio

Moottorit: 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V

Tuotenumero 420 0050 10  
420 0208 10

OE Nrot:

Fiat: 464103078  
73503122



Kuva 1: kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet, vasemmalla vanha malli, oikealla uusi malli



Kuva 2: kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet, vasemmalla vanha malli, oikealla uusi malli

Edellä esitetyissä malleissa ovat autonvalmistajat muuttaneet kuppimaisten hydraulisten venttiilinnostimien asennuskorkeutta. Tätä vastaavasti on Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa muutettu malli aftermarket-myyntiä varten.

Uudet kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet ovat 2 mm korkeammat. Rakenteen korkeuden erosta huolimatta voidaan uudet venttiilinnostimet asentaa ongelmitta esitettyihin moottoreihin. Tekniseltä toiminnaltaan eivät mallit poikkea toisistaan.

Kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet täytyy kuitenkin aina vaihtaa samantyyppisiin.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket  
c/o Schaeffler Finland Oy  
info.fi@schaeffler.com  
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER  
REPXPERT

INA 0113