



SERVICE INFO – INA 0113



Ändrade hydrauliska tallrikslyftare

Tillverkare:	Alfa, Fiat, Lancia, Rover
Modeller:	
Alfa:	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia:	Kappa, Lybra, Thesis
Rover	100, 200, 400, 600, 800, Carbrio
Motorer:	1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
Art-nr.:	420 0050 10 420 0208 10
OE-nr.:	
Fiat:	464103078 73503122



Bild 1: hydrauliska tallrikslyftare, till vänster det gamla utförandet, till höger det nya utförandet



Bild 2: hydrauliska tallrikslyftare, till vänster det gamla utförandet, till höger det nya utförandet

Hos ovan angivna modeller har fordonstillverkarna ändrat monteringshöjden på de hydrauliska tallrikslyftarna. På motsvarande sätt erbjuder Schaeffler Automotive Aftermarket ett ändrat utförande till eftermarknaden.

De nya hydrauliska tallrikslyftarna är 2 mm högre. Trots en annan konstruktionshöjd kan de nya lyftarna monteras i de angivna motorerna utan problem. Ur teknisk funktionssynpunkt skiljer sig inte de båda utförandena.

Byte av hydrauliska tallrikslyftare måste dock alltid göras mot samma slag.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0113