



SERVICE INFO – INA 0114



Αλλαγή στο σχεδιασμό που επηρεάζει την τροχαλία τάνυσης 531 0203 20

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Škoda, VW

Μοντέλα:

Audi: A3, A4
 Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb
 VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Gol VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Κινητήρες: 1.6, 2.0, 2.0i

Κωδικός ανταλλακτικού: e531 0203 20

Κωδικός OE: 06A 109 479 (αντικαταστάθηκε)
 06A 109 479 A (αντικαταστάθηκε)
 06A 109 479 B (αντικαταστάθηκε)
 06A 109 479 C (αντικαταστάθηκε)
 06A 109 479 F (νέο)

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των προϊόντων μας, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στην τροχαλία τάνυσης με κωδικό 531 0203 20.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει το νέο έκκεντρο (η περιοχή σε μεγέθυνση στην Εικόνα 2) για την τάνυση του ιμάντα χρονισμού, καθώς και τις οπτικές διαφορές μεταξύ των δύο εκδόσεων.

Με την τροποποιημένη τροχαλία τάνυσης, (Εικόνα 2), ο ιμάντας χρονισμού τεντώνει περιστρέφοντας το έκκεντρο με το ειδικό εργαλείο (π.χ. OE no. T10020, Klann KL-0284-91).

Κατά τη μεταβατική περίοδο μπορεί να διατίθενται και οι δύο εκδόσεις. Και οι δύο τροχαλίες τάνυσης πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς στα οχήματα που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα.

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr



Εικόνα 1: 531 0203 20 – προηγούμενης έκδοσης



Εικόνα 2: 531 0203 20 – νέας έκδοσης

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

INA 0114