



SERVICE INFO – INA 0114



Kiristinpyörän 531 0203 20 muutos

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Škoda, VW

Mallit:

Audi: A3, A4
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Gol VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Moottorit: 1.6, 2.0, 2.0i

Tuotenumero: 531 0203 20

OE Nrot: 06A 109 479 (korvattu)
 06A 109 479 A (korvattu)
 06A 109 479 B (korvattu)
 06A 109 479 C (korvattu)
 06A 109 479 F (uusi)



Kuva 1: 531 0203 20 Edellinen malli

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi hihnankiristimeen tuotenro INA 531 0203 20 on tehty muutoksia.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty uusi epäkesko (suurennettuna kuvassa 2) hammashihnan kiristykseen ja molempien mallien ulkonäölliset erot.



Kuva 2: 531 0203 20 Uusi malli

Hammashihnan kiristys tehdään muutetun kiristinpyörän (kuva 2) tapauksessa kiertämällä epäkeskoa erikoistyökalun avulla (esim. OE-nro T10020, Klann KL-0284-91).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Ylimenovaiheessa voi varastotilanne vaihdella. Molemmat hihnankiristimet täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta edellä esitetyissä ajoneuvoissa.

Schaeffler Automotive Aftermarket
 c/o Schaeffler Finland Oy
 info.fi@schaeffler.com
 www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REPXPPERT