



SERVICE INFO – INA 0114



Promjenjena konstrukcija natezne rollice Kat. Br. 531 0203 20

Modeli:

Audi:	A3, A4
Seat:	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motori:	1.6, 2.0, 2.0i
Kat. Br.:	531 0203 20
OE broj:	06A 109 479 (zamjenjen) 06A 109 479 A (zamjenjen) 06A 109 479 B (zamjenjen) 06A 109 479 C (zamjenjen) 06A 109 479 F (novi)



Slika 1: 531 0203 20 – stara izvedba



Slika 2: 531 0203 20 – nova izvedba

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na nateznoj rolici Kat. Br. 531 0203 20.

Ova servisna informacija pokazuje novi brijeg zatezanja (proširena površina na slici 2) za zatezanje zupčastog remena, kao i vizualne razlike između dvije izvedbe.

Sa poboljšanom izvedbom remenice natezača, (Slika 2), zupčasti remen je zategnut okretanjem brijega zatezanja pomoću specijalnog alata (npr. OE br. T10020, Klann KL-0284-91).

Za vrijeme prijelaznog perioda, moguće je očekivati oba dvije verzije prilikom isporuke. Oba dvije izvedbe remenica natezača zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja na navedenim vozilima.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*
Fax: +44 (0) 14 32 375 760
Info@LuK-AS.co.uk
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

