



## SERVICE INFO – INA 0114



# Az 531 0203 20 cikkszámú feszítőgörgő változása

Gyártók: Audi, Seat, Škoda, VW

**Modellek:**

Audi: A3, A4  
 Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III  
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb  
 VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Gol VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/ Transporter T5

Motorok: 1.6, 2.0, 2.0i

Cikksz.: 531 0203 20

OE sz.: 06A 109 479 (lecserélve)  
 06A 109 479 A (lecserélve)  
 06A 109 479 B (lecserélve)  
 06A 109 479 C (lecserélve)  
 06A 109 479 F (aktuális)



1. ábra: 531 0203 20 - eddigi kivitel



2. ábra: 531 0203 20 - új kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztésének alapján megváltozott az 531 0203 20 cikkszámú feszítőgörgő.

Jelen szerviz információ az új excenteret ábrázolja (nagyítás a 2. ábrán) a fogasszíp feszítéséhez valamint a két kivitel szemmel látható eltéréseit.

A fogasszíp megfeszítése a módosított feszítőgörgőnél (2. ábra) az excenternek a célszerszámmal (pl. OE-sz. T10020, Klann KL-0284-91) történő elfogatásával történik.

Az átmeneti időszakában vegyes készletek fordulhatnak elő. Mindkét feszítőgörgő teljesíti a műszaki specifikációkat és korlátlanul felhasználhatók a megadott járművekhez.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

**Többet szeretne? Tudunk segíteni!**

[www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>