



Service Info



Wijziging van de spanrol 531 0203 20

Fabrikanten: Audi, Seat, Škoda, VW

Modellen:

Audi: A3, A4
 Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb
 VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motoren: 1.6, 2.0, 2.0i

Artikelnr.: 531 0203 20

OE-nummers: 06A 109 479 (vervangen)
 06A 109 479 A (vervangen)
 06A 109 479 B (vervangen)
 06A 109 479 C (vervangen)
 06A 109 479 F (actueel)



Fig. 1: 531 0203 20 – eerdere uitvoering



Fig. 2: 531 0203 20 – nieuwe uitvoering

Als gevolg van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is de spanrol 531 0203 20 gewijzigd.

Deze service-info toont de nieuwe excenter (vergroting Fig. 2) voor het spannen van de tandriem evenals de uiterlijke verschillen van de beide uitvoeringen.

Het spannen van de tandriem gebeurt bij de gewijzigde spanrol (Fig. 2) door verdraaien van de excenter door middel van een speciaal gereedschap (bijv. OE-nr. T10020, Klann KL-0284-91).

In de overgangsfase kunnen we gemengde voorraden hebben. Beide spanrollen voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking voor de aangeduide voertuigen worden gebruikt.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com