



## SERVICE INFO – INA 0114



# Зміна натяжного ролика 531 0203 20

**Виробники:** Audi, Seat, Škoda, VW

**Моделі:**  
**Audi:** A3, A4  
**Seat:** Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III  
**Škoda:** Fabia, Octavia, Superb  
**VW:** Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Gol VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/ Transporter T5

**Двигуни:** 1.6, 2.0, 2.0i

**Арт. номер:** 531 0203 20

**Номери оригінального обладнання:**  
 06A 109 479 (замінює)  
 06A 109 479 A (замінює)  
 06A 109 479 B (замінює)  
 06A 109 479 C (замінює)  
 06A 109 479 F (актуальні)



Зображення 1: 531 0203 20 - попередня версія

В рамках постійного вдосконалення нашої продукції було змінено конструкцію натяжного ролика 531 0203 20.

У цій брошурі показаний новий ексцентрик (збільшений вигляд на зображенні 2) для натягування ремня, а також візуальні відмінності обох версій.

Для зміненого натяжного ролика (зображення 2) натягування ремня регулюється шляхом прокручування ексцентрика за допомогою спеціального інструмента (наприклад, інструмента з артикульним номером T10020, Klann KL-0284-91).

Впродовж перехідного періоду виробництва можуть поставлятися дві версії роликів. Обидва натяжні ролики відповідають технічним специфікаціям і можуть без обмеження використовуватися на наведених марках автомобілів.



Зображення 1: 531 0203 20 - нова версія

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

**ТОВ «Шеффлер Україна»**  
 +380 44 520 - 13 - 80  
 info.ua@schaeffler.com  
 www.schaeffler.ua/aftermarket  
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

INA 0114