



INFO TECHNIQUE



Différences d'aspect

du linguet réf. 422 0236 10

Constructeurs : Audi, Seat, Škoda, VW

Modèles :

Audi: A3
 Seat: Leon, Mii
 Škoda: Citigo, Octavia
 VW: Golf VII, Jetta III, Up

Moteurs : 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI,
 1.4 TSI Hybrid

Référence INA: 422 0236 10

Références OE : 04E 109411 H
 04E 109411 J



Photo 1 : modèle 1

Les moteurs mentionnés ci-dessus peuvent être équipés de deux versions différentes de linguets (photo 1 et photo 2). Ces deux linguets répondent parfaitement aux exigences techniques, la seule différence étant leur aspect extérieur.

Pour cette raison, Schaeffler Automotive Aftermarket propose exclusivement le modèle de linguet avec la référence 422 0236 10 présenté sur la photo 1.

Le remplacement s'effectue toujours par jeu complet !

Il est recommandé de remplacer tous les linguets du moteur. Pour éviter des réparations récurrentes et les coûts supplémentaires en résultant, il est conseillé, en cas de panne, de toujours remplacer le linguet et l'élément de compensation du jeu de soupape.



Photo 2 : modèle 2

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.fr ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

www.schaeffler-aftermarket.fr

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

