



SERVICE INFO – INA 0120



Szemmel látható eltérések a 422 0236 10 számú emelőhimbánál

Gyártók:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modellek:	
Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motorok:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Cikksz.:	422 0236 10
OE sz.:	04E 109411 H 04E 109411 J



1. ábra: 1. változat



2. ábra: 2. változat

A fent megnevezett motorokban két különböző emelőhimbaváltozat lehet beszerelve (1. és 2. ábra). Mindkettő csak formájában különbözik egymástól és korlátozás nélkül megfelelnek a műszaki követelményeknek.

Ebből a megfontolásból a Schaeffler Automotive Aftermarket kizárólag az 1. ábrán lévő emelőhimbaváltozat kínálja a 422 0236 10 cikkszámmal.

A csere mindig készletben történik!

Alapvetően a motor összes emelőhimbáját ki kell cserélni. A többszörös javítás és a nagyobb költségeinek elkerülése érdekében tanácsos emelőhimbáját és a szelephézagkiegyenlítő elemet együtt cserélni.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>