



## SERVIZIO INFORMAZIONE



# Differenze visive

## nel bilanciere a dito 422 0236 10

Produttore: Audi, Seat, Škoda, VW

**Modelli:**

Audi: A3

Seat: Leon, Mii

Škoda: Citigo, Octavia

VW: Golf VII, Jetta III, Up

Motori: 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI,  
1.4 TSI Hybrid

N. art.: 422 0236 10

Riferimenti OE: 04E 109411 H  
04E 109411 J



Figura 1: Versione 1

Nei motori sopra menzionati possono essere montate due versioni diverse di bilanciери a dito (figura 1 e 2). I due modelli presentano solo delle differenze visive e soddisfano senza alcuna limitazione i requisiti tecnici.

Per questo motivo Schaeffler Automotive Aftermarket offre esclusivamente la versione della figura 1 con il n.art. 422 0236 10.

### Eeguire sempre la sostituzione in blocco!

In linea generale è necessario sostituire tutti i bilanciери a dito del motore. Per evitare ripetuti interventi di riparazione e costi inutili, si consiglia di sostituire insieme il bilanciере a dito e l'elemento di compensazione del gioco valvole.



Figura 2 Versione 2

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi [www.schaeffler-aftermarket.it](http://www.schaeffler-aftermarket.it) e [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)

[automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

