



Service Info



Uiterlijke verschillen

bij de tuimelaar 422 0236 10

Fabrikanten: Audi, Seat, Škoda, VW

Modellen:

Audi: A3
 Seat: Leon, Mii
 Škoda: Citigo, Octavia
 VW: Golf VII, Jetta III, Up

Motoren: 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI,
 1.4 TSI Hybrid

Artikelnr.: 422 0236 10

OE-nummers: 04E 109411 H
 04E 109411 J



Fig. 1: Variant 1

In de bovengenoemde motoren kunnen twee verschillende tuimelaarvarianten gemonteerd zijn (Fig. 1 en Fig. 2). Beide varianten zijn alleen verschillend van uiterlijk en voldoen zonder beperkingen aan de technische specificaties.

Daarom biedt Schaeffler Automotive Aftermarket uitsluitend de tuimelaarvariant in Fig. 1 met artikelnummer 422 0236 10 aan.

Altijd in SETS vervangen!

In principe moeten alle tuimelaars van de motor worden vervangen. Om veelvuldige reparaties en onnodige kosten te voorkomen, is het raadzaam om de tuimelaar en het klepspelingscompensatie-element gezamenlijk te vervangen.



Fig. 2: Variant 2

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com