



## SERVICE INFO – INA 0120



# Utseendemässiga skillnader hos vipparm 422 0236 10

Tillverkare:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modeller:	
Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motorer:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Best. nr.:	422 0236 10
OE-nr.:	04E 109411 H 04E 109411 J



Bild 1: Variant 1



Bild 2: Variant 2

Hos ovan angivna motorer kan två olika kamföljarvarianter finnas monterade (bild 1 och bild 2). Båda skiljer sig endast optiskt åt och uppfyller de tekniska kraven utan begränsningar.

Av denna anledning erbjuder Schaeffler Automotive Aftermarket uteslutande kamföljarvarianten på bild 1 med nr. 422 0236 10.

### Utbyte görs alltid satsvis!

Allmänt gäller att alla kamföljare alltid skall bytas. För att förhindra upprepade reparationer och onödiga kostnader, rekommenderar vi att kamföljare och element för utjämning av ventilspelet byts tillsammans.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
REP>XPERT

INA 0120