



SERVICE INFO – INA 0123



Πιο αθόρυβος κινητήρας

Αντικαθιστώντας μια άκαμπτη τροχαλία ιμάντα με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια

Κατασκευαστής: BMW


Μοντέλα: 320d (E90, E91, E93)
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)

Έτος μοντέλου: 2004 - 2011

Κινητήρες: M47, N47

Κωδικός ανταλλακτικού:

INA-OAP	Δυναμό Valeo
535 0063 10	TG15C073/TG15C093
535 0202 10	TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10	FG18D024/FG18S019



Εικόνα 1: Αντικαθιστώντας μια άκαμπτη τροχαλία ιμάντα με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια



Εικόνα 2: Τροχαλίες δυναμό με κασάνια 535 0063 10 (αριστερά), 535 0202 10 (κέντρο), 535 0203 10 (δεξιά)

Στα οχήματα που αναφέρονται παραπάνω με άκαμπτη τροχαλία ιμάντα δυναμό μπορεί να δημιουργηθούν κραδασμοί και δυνατοί θόρυβοι από τον ιμάντα αξεσουάρ. Αυτοί οι κραδασμοί και οι θόρυβοι προκαλούνται από τις ανωμαλίες περιστροφής στον κινητήρα diesel, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από αυτές στον βενζινοκινητήρα.

Η τροχαλία δυναμό με κασάνια αποδεσμεύει τον ιμάντα αξεσουάρ από τις ανωμαλίες περιστροφής του κινητήρα, διασφαλίζοντας την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του ιμάντα poly-V. Ως αποτέλεσμα, ο κινητήρας είναι πιο αθόρυβος και η οδήγηση πιο άνετη.

Η Schaeffler Automotive Aftermarket συνιστά στα οχήματα με άκαμπτη τροχαλία ιμάντα δυναμό να τοποθετείται εκ των υστέρων μια τροχαλία δυναμό με κασάνια. Προσοχή: Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι οδηγίες που βρίσκονται μέσα.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT