



SERVICE INFO – INA 0123



Lugnare gång hos motorn vid ombyggnad från fast remskiva till frinav på generatorm

Tillverkare:	BMW
Modeller:	320d (E90, E91, E93) 320d xDrive (E90, E91, E93) 520d (E60, E61) 520d xDrive (E60, E61)
Tillverkningsår:	2004 - 2011
Motorer:	M47, N47
Art-nr.:	
INA-OAP	Generator till Valeo
535 0063 10	TG15C073/TG15C093
535 0202 10	TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10	FG18D024/FG18S019




Bild 1: Utbyte av fast remskiva mot generatorfrinav



Bild 2: Generatorfrinav 535 0063 10 (vänster), 535 0202 10 (i en mitt), 535 0203 10 (höger)

Vibrationer och störande oljud från aggregatdriftens område, kan uppstå hos ovan angivna fordon med fast remskiva på generatorm. Dessa uppstår som följd av långt större ojämnheter i varvtalet hos dieselmotorer, jämfört med bensinmotorer.

Generatorfrinavet frikopplar aggregatdrivningen från ojämnheter i varvtalet hos motorn och säkerställer en jämn och därmed lugn gång hos poly-v remmen. Som följd av detta kan man uppnå en tystare och mera behaglig gång hos motorn.

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar att den fasta remskivan byts ut mot generatorfrinav hos de nämnda fordonen.
OBS: Medföljande monteringsanvisningar skall ovillkorligen följas!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT