



## SERVICE INFO – INA 0128



# Механизъм за свободен ход на генератор 535 0263 10

## Визуални различия

Производители:	Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover
Модели:	
Hyundai	Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35
Jaguar	XF
Kia	Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage
Land Rover	Evoque
Кодове на двигателите:	D4HA, D4HB, 224DT
Трансмисия:	
Hyundai	само автоматична скоростна кутия
Jaguar	всички трансмисия
Kia	само автоматична скоростна кутия
Land Rover	всички трансмисия
Генератор:	
Denso	104210-1060, 104210-6310
Арт. номер:	535 0263 10



Снимка 1: Предишна конструкция



Снимка 2: Нова конструкция

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на механизъм за свободен ход на генератор с номер 535 0263 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1) и новия модел (снимка 2).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0128