



INA INFORMAZIONE TECNICA



Ruota libera alternatore 535 0263 10

Differenze visive

Produttore: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Modello:

Hyundai: Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35

Jaguar: XF

Kia: Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage

Land Rover: Evoque

Motore: D4HA, D4HB, 224DT

Cambio:

Hyundai: solamente automatico

Jaguar: tutti i cambi

Kia: solamente automatico

Land Rover: tutti i cambi

Alternatore:

Denso: 104210-1060, 104210-6310

N. art.: 535 0263 10



Figura 1: Versione precedente



Figura 2: Nuova versione

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, la ruota libera alternatore con numero articolo 535 0263 10 è stata modificata.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXP**ERT**