



SERVICE INFO – INA 0128



Diferențele vizuale

Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0263 10

Producători: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Modele:

| | |
|------------|--|
| Hyundai | Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35 |
| Jaguar | XF |
| Kia | Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage |
| Land Rover | Evoque |

Coduri de motor: D4HA, D4HB, 224DT

Cutia de viteze:

| | |
|------------|----------------------------------|
| Hyundai | numai cutiile de viteze automate |
| Jaguar | toate cutiile de viteze |
| Kia | numai cutiile de viteze automate |
| Land Rover | toate cutiile de viteze |

Generatory:

Denso 104210-1060, 104210-6310

Nr. identificare

piesă: 535 0263 10



Figura 1: Design anterior



Figura 2: Nou design

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de alternator cu ambreiaj de mers liber, cu nr. de reper 535 0263 10.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1) și ale noii versiuni (Figura 2).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!