




SERVICE INFO – INA 0130




Ny strammeremskive 531 0859 10

Komplet dækning for D5204- og D5244-motorer

Bilernes producenter:	Volvo
Modeller:	C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90
Motorer:	D5204, D5244
Best. nr.:	531 0515 10 (udskiftet) 531 0859 10 (ny) 530 0504 10 (KIT, udskiftet) 530 0582 10 (KIT, ny)
OE-nr.:	30638278 (udskiftet) 30677134 (udskiftet) 30731774 (udskiftet) 31316658 (udskiftet) 31316999 (udskiftet) 31339542 (ny) 31258305 (KIT, udskiftet) 31330188 (KIT, udskiftet) 31359568 (KIT, ny)



Billede 1: 531 0859 10 – ny strammeremskive



Billede 2: 531 0515 10 – gammel strammeremskive

I de angivne køretøjer kan strammeremskive 531 0515 10 (billede 2) kun anvendes til en begrænset række motornumre.

Derfor har Schaeffler Automotive Aftermarket udviklet den nye strammeremskive 531 0859 10 (billede 1). Denne komponent dækker alle D5204- og D5244-motorer i hele konstruktionsperioden.

Med hensyn til udseendet adskiller de to strammeremskiver sig kun mht. indstillingsmærkets design.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

Sæt 530 0504 10 med strammeremskive 531 0515 10 er blevet udskiftet med sæt 530 0582 10 med den nye strammeremskive.