



## SERVICE INFO



# Änderung der Spannrolle 531 0813 10

Hersteller:	Ford, Mazda, Volvo
Modelle:	
Ford:	B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo
Mazda:	2
Volvo:	C30, S40, V50
Baujahr:	ab 2005
Motoren:	1,25, 1,4, 1,6 16V
Art-Nr.:	531 0813 10 530 0495 10 (KIT) 530 0495 30 (KIT+Wasserpumpe)
OE-Nummern:	
Ford:	1376164 5M5G-6K254-AB
Mazda:	C401-12-500
Volvo:	30750905



Bild 1: Links die bisherige Ausführung, rechts die neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle 531 0813 10 und die dazugehörige Befestigungsschraube modifiziert.

Diese Service Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen Ausführung (Bild 1, links) und der neuen Ausführung (Bild 1, rechts).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der verschiedenen Typen kommen.

Alle Versionen erfüllen die technische Spezifikation und können uneingeschränkt für die genannten Fahrzeuge verwendet werden.

Beim Einbau der modifizierten Spannrolle muss die beiliegende Befestigungsschraube M8x47 verwendet werden. Aufgrund der geänderten Schraubenaufnahme ist ein Mischverbau nicht zulässig.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333\***

Fax: +49 (0) 6103 753-297  
[automotive-aftermarket@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

\* kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

