



SERVICE INFO – INA 0131



Αλλαγή στο σχεδιασμό που επηρεάζει την τροχαλία τάνυσης 531 0813 10

Κατασκευαστές: Ford, Mazda, Volvo

Μοντέλα:

Ford: B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo

Mazda: 2

Volvo: C30, S40, V50

Έτος μοντέλου: Από το 2005

Κινητήρες: 1,25, 1,4, 1,6 16V

Κωδικός

ανταλλακτικού: 531 0813 10
530 0495 10 (KIT)
530 0495 30 (KIT + αντλία νερού)

Κωδικός OE:

Ford: 1376164
5M5G-6K254-AB

Mazda: C401-12-500

Volvo: 30750905



Εικόνα 1: Αριστερά: η προηγούμενη έκδοση. Δεξιά: της νέας έκδοσης

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Και οι δύο εκδόσεις πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς στα οχήματα που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα.

Όταν τοποθετείτε την τροποποιημένη τροχαλία τάνυσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη βίδα M8x47 που περιλαμβάνεται. Καθώς έχει αλλάξει η τρύπα της βίδας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε μικτά εξαρτήματα.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των προϊόντων μας, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στην τροχαλία τάνυσης 531 0813 10 και στη σχετική βίδα.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1, αριστερά) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 1, δεξιά).

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0131