



## SERVICE INFO – INA 0131



# Modificare care afectează fulia de tensionare 531 0813 10

Producători:	Ford, Mazda, Volvo
Modele:	
Ford:	B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo
Mazda:	2
Volvo:	C30, S40, V50
Anul fabricației:	od 2005
Motorizare:	1,25, 1,4, 1,6 16V
Nr. piesă:	531 0813 10 530 0495 10 (KIT) 530 0495 30 (KIT + pompă de apă)
Nr. OE:	
Ford:	1376164 5M5G-6K254-AB
Mazda:	C401-12-500
Volvo:	30750905



Figura 1: Stânga: versiunea anterioară. Dreapta: noua versiune

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de tensionare 531 0813 10 și bolțul de fixare aferent.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1, stânga) și ale noii versiuni (Figura 1, dreapta).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocuri de piese de diferite tipuri.

Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi folosite fără restricții la vehiculele specificate.

Când se montează fulia de tensionare modificată, trebuie folosit bolțul de fixare M8x47 anexat. Deoarece gaura pentru șurub s-a modificat, nu este permisă folosirea de componente amestecate.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!