



## SERVICE INFO – INA 0132



# Remenica slobodnog hoda alternatora 535 0210 10

## Vizualne razlike

### Modeli:

Audi: A4, A5, A6, Q3, Q5

Seat: Exeo

Volkswagen: Amarok, T5

Motori: 1.8, 2.0 TSI, 2.0 TFSI

Kat. Br.: 535 0210 10



Slika 1: Izvedba 1



Slika 2: Izvedba 2

Inačica 1 (slika 1) ili inačica 2 (slika 2) remenice slobodnog hoda alternatora može se postaviti na alternatore prethodno spomenutih vozila.

Obje izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Obje remenice zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja u navedenim vozilima.

Stoga tvrtka Schaeffler Automotive Aftermarket nudi samo remenicu slobodnog hoda alternatora 535 0210 10 u inačici 1 (slika 1).

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ili na [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

### Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264\*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

