



SERVICE INFO – INA 0132



Diferențele vizuale

Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0210 10

Producători: Audi, Seat, Volkswagen

Modele:

Audi: A4, A5, A6, Q3, Q5

Seat: Exeo

Volkswagen: Amarok, T5

Coduri de motor: 1.8, 2.0 TSI, 2.0 TFSI

Nr. identificare

piesă: 535 0210 10



Figura 1: Versiunea 1



Figura 2: Versiunea 2

Varianta 1 (figura 1) sau varianta 2 (figura 2) a unei fulii de alternator în sistem de roată liberă poate fi montată pe alternatoarele autovehiculelor menționate anterior.

Ambele versiuni diferă doar ca aspect. Amândouă respectă specificațiile tehnice și pot fi folosite fără restricții la autovehiculele menționate.

Din acest motiv, Schaeffler Automotive Aftermarket oferă numai fulia de alternator în sistem de roată liberă 535 0210 10 în varianta 1 (figura 1).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0132

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPERT