



SERVICE INFO – INA 0134



Fingerfølger 423 0079 10

Visuel ændring

Bilernes

producenter: Audi, Seat, Škoda

Modeller:

Audi: A3 (8V1), A3 Sportback (8VA),
A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),
A4 Allroad (8KH, B8),
A5 (8T3), A5 Sportback (8TA),
A5 Cabriolet (8F7),
A6 (4G2, C7), A6 Avant (4G5, C7),
A7 Sportback (4GA),
A8 (4H_),
Q5 (8R), TT (8J3)

Seat: Leon (5F1), Leon SC (5F5),
Leon ST (5F8)

Škoda: Octavia (5E3), Octavia Combi (5E5)

Motorer:

1.8 TFSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI,
2.0 TFSI, 2.5 TFSI, 2.8 FSI

Best. nr.:

423 0079 10

OE-nr.:

06E 109 409 L
06E 109 409 J



Billede 1: 423 0079 10 – Tidligere design (venstre) og nyt design (højre)

I de ovennævnte modeller er designet på fingerfølgeren blevet ændret. Fingerfølgeren har fået et nyt reservedelsnummer af OEM.

Da de to design kun adskiller sig i udseendet, fortsætter Schaeffler Automotive Aftermarket med at liste det nye design under det tidligere reservedelsnummer 423 0079 10.

Ud fra et teknisk synspunkt er en blandet installation af de to design mulig!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!