



## SERVICE INFO – INA 0138



# Τεντωτήρας 531 0851 10

## Τροποποιημένες προδιαγραφές

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Skoda, VW

### Μοντέλα:

Audi: A3, A4, A6, TT  
 Seat: Altea, Leon, Toledo  
 Skoda: Octavia  
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Κινητήρες: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

### Κωδικός

ανταλλακτικού: 531 0777 10 (αντικαταστάθηκε)  
 531 0851 10 (νέος)  
 530 0445 09 (Set)  
 530 0445 10 (KIT)  
 530 0445 31 (KIT + αντλία νερού)  
 530 0584 09 (Set)  
 530 0584 10 (KIT)


Κωδικός OE: 06A 109 243 B (αντικαταστάθηκε)  
 06 109 243 C (νέος)

Λόγω των τροποποιημένων προδιαγραφών, ο τεντωτήρας 531 0851 10 αντικαθιστά τον τεντωτήρα 531 0777 10.


Ο νέος τεντωτήρας έχει επίσης τοποθετηθεί στο set 530 0445 09, στο kit 530 0445 10 και kit αντλίας νερού 530 0445 31.

Η μοναδική εξωτερική διαφορά μεταξύ των δύο τεντωτήρων είναι ο αριθμός που είναι τυπωμένος στο πίσω μέρος τους (εικόνα 1 και εικόνα 2).

Η τοποθέτηση του τεντωτήρα με αριθμό 979743 στη θέση του τεντωτήρα με αριθμό 979830 δεν επιτρέπεται.



Εικόνα 1: 531 0777 10 – παλιά τροχαλία τάνσης (979743)



Εικόνα 2: 531 0851 10 – καινούρια τροχαλία τάνσης (979830)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**

**Schaeffler Greece**

[schaefflergr@schaeffler.com](mailto:schaefflergr@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0138