



SERVICE INFO – INA 0141



Τεντωτήρας ιμάντα 534 0075 20

Εξωτερικές διαφορές

Κατασκευαστές: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Μοντέλα:

Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Κινητήρες:

Citroën/ Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI

Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Κωδικός 529 0036 10


ανταλλακτικού: 529 0061 10

529 0062 10

529 0065 10

529 0066 10

534 0075 20



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός

Στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών μας να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, έγιναν τροποποιήσεις στον τεντωτήρα ιμάντα με αριθμό ανταλλακτικού 534 0075 20.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 2).

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Οι δύο εκδόσεις διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0141