



SERVICE INFO – INA 0141



Natezač 534 0075 20

Vizualne razlike

Proizvođači: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Modeli:

Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Motori:

Citroën/Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI


Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Kat. Br.: 529 0036 10
529 0061 10
529 0062 10
529 0065 10
529 0066 10
534 0075 20



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio kontinuiranog usavršavanja i poboljšanja naših proizvoda, izvršene su preinake na natezaču remena 534 0075 20

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1) i nove izvedbe (Slika 2).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite li više? Mi Vam možemo pomoći

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

