




SERVICE INFO – INA 0141



534 0075 20 cikkszámú feszítőkar

Optikai különbségei

Gyártók:	Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo
Modellek:	
Citroën:	Berlingo, C-Elysse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5
Ford:	B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Mazda:	2, 3
Mini:	Cooper, One
Peugeot:	107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner
Suzuki:	SX4
Toyota:	Aygo
Volvo:	C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III
Motorok:	
Citroën/ Peugeot:	1.4 HDI, 1.6 HDI
Ford:	1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
Mazda:	1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD
Mini/Volvo:	1.6 D
Suzuki:	1.6 DDIS
Toyota:	1.4 HDI
Cikksz.:	529 0036 10 529 0061 10 529 0062 10 529 0065 10 529 0066 10 534 0075 20



1. ábra: Régi kivitel



2. ábra: Új kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztése következtében az 534 0075 20 cikkszámú feszítőkart módosítottuk.

Jelen Szerviz információ az eddigi (1. ábra) és az új változat (2. ábra) szemmel látható jellemzőit ábrázolja.

Az átmeneti időszakban mindkét típus vegyesen előfordulhat.

Mindkét kivitel tulajdonképpen csak optikailag különbözik egymástól, teljesítenek minden műszaki specifikációt és ezeket korlátlanul fel lehet használni.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>