



SERVICE INFO – INA 0146



Remenica zatezača 531 0786 10

za prigušenje buke motora

Proizvođači: Ford, Volvo

Modeli:

Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max

Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II, V70 III, XC70, XC90 I

Motori:

Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS

Volvo: 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5, 2.5 T

Katal. brojevi: 531 0786 10 (novo)
531 0787 10 (zamijenjen)
530 0467 09 (set, novi)
530 0467 10 (set, novi)
530 0467 30 (set + vodena pumpa, novi)
530 0468 09 (set, novi)
530 0468 10 (set, novi)

Ažurirani pregled primjene dijela potražite u katalogu.



Remenica zatezača 531 0787 10



Remenica zatezača 531 0786 10

Zbog finog ugadanja rada motora aktualne serije navedenih vozila, pri određenom je broju okretaja moguć nastanak buke koju proizvodi zupčasti remen.

Nastanak predmetne buke sprječava ugradnja remenice zatezača kataloškog broja 531 0786 10. Ista zamjenjuje remenicu zatezača kataloškog broja 531 0787 10.

Svi novi motori iz aktualne proizvodne linije tvornički se opremaju remenicama zatezača kataloškog broja 531 0786 10. Navedena nova remenica može se ugraditi i naknadno na sva vozila opremljena starom remenicom zatezača kataloškog broja 531 0787 10.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Telefon: +385 1 3701 944

Fax: + 385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.hr

