



SERVICE INFO – INA 0148



Davač impulsa 544 0095 10

Oštećenja prilikom demontaže

Proizvođači: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Modeli:

Citroën : C4, C5, C8
 Fiat: Scudo
 Ford: Grand C-Max, Mondeo
 Jaguar: XF
 Peugeot: 508, 807

Motori: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Kataloški broj: 544 0095 10

Aktualni pregled primjene dijela potražite u katalogu.

Zbog različitih materijala davača impulsa sustava za upravljanje radom motora (slika 1) i remenice koljenastog vratila, na spoju predmetnih dijelova moguć je nastanak korozije koja otežava demontažu prstena davača sa koljenastog vratila.



Slika 1: 544 0095 10 – davač impulsa sustava za upravljanje radom motora.

Kako zbog navedenog u većini slučajeva prilikom demontaže prstena davača dolazi do oštećenja istog, preporučuje se njegova zamjena i ugradnja novog dijela.

Prilikom ugradnje remenice ublaživača vibracija koljenastog vratila vodite računa o propisanim momentima pritezanja vijaka.



Slika 2: Davač impulsa i remenica ublaživača vibracija koljenastog vratila.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.
 Tel.: +385 1 3701 944
 Fax: +385 1 3764 473
 info.hr@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.hr

