



SERVICE INFO – INA 0152



Venttiilinnostimet 420 0059 10

Ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: Chevrolet, Daewoo, Saab

Mallit:

Chevrolet: Aveo, Lova
 Daewoo: Espero, Lanos, Leganza, Nexia, Nubira
 Saab: 900 II, 9000

Moottorit:

Chevrolet: F16D3D, L95
 Daewoo: A15MF, A16DMS, X20SED, Z20L
 Saab: B258I, B308I

Tuotenumero 420 0059 10



Kuva: Vasemmalla – muun valmistajan hydraulinen venttiilinnostin, oikealla – hydraulinen INA venttiilinnostin (osanro 420 0059 10)

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo

Autojen valmistajat asentavat edellä esitettyihin moottoreihin sekä INA että muiden valmistajien hydraulisia venttiilinnostimia. Tekniseltä kannalta ovat tuotteet samanlaisia, ulkonäöllisesti niissä on pieniä eroja (kuva).

Hydraulisten venttiilinnostimien keskinäinen vaihto on periaatteessa mahdollista. Myös eri mallien asennus yhdessä on sallittua!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

INA 0152