



SERVICE INFO – INA 0156



Spännrulle 531 0264 10 eller 531 0780 10

Kontrollera alltid hylsskruven på motorsidan före montering

Tillverkare: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Modeller:

Citroën: Berlingo , C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia: Phedra, Zeta
Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
Suzuki: Grand Vitara, Vitara
Toyota: Corolla

Motorer:

Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI
Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD
Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD
Suzuki: 2.0 HDI
Toyota: 1.9 D

Art-nr.: 531 0264 10
 531 0780 10

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

Om spännrullen måste tas bort hos de fordon som anges i listan, skall fastsättningen av hylsskruven på motorsidan ovillkorligen kontrolleras (bild 1).



Bild 1: Hylsskruv på motorsidan

Om hylsskruven har lossnat skall den åter dras åt med lämpligt verktyg och föreskrivet åtdragningsmoment.

Om detta inte görs kan det medföra skador på kamremmen. I värsta fall ledar detta till motorskador.

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00
 Fax +46(0)8 595 109 61
 aftermarket.neu@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.com>



Bild 2: 531 0780 10 - spännrulle från INA med medlevererad skruv




Bild 3: 531 0264 10 - spännrulle från INA med medlevererad skruv




Bild 4: Spännrulle från INA med fäst- och hylsskruv i monteringsläge.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

INA 0156