



INA INFO TECHNIQUE



Utiliser les vis fournies

Modification du carter de la pompe à liquide de refroidissement

Constructeur : Ford

Modèles : C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo,
S-Max, Transit

Moteur : 1.8 TDCI

Référence INA : 538 0256 10

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues



Photo 1: Contenu du pack pompe à liquide de refroidissement




Photo 2: Points de fixation modifiés de la pompe à liquide de refroidissement

Le carter de la pompe à liquide de refroidissement réf. : 538 0256 10 a été modifié. De ce fait, il est impératif d'utiliser les vis fournies (M6x37) aux trois points de fixation indiqués (photo 2).

Le matériau étant maintenant plus épais au niveau des trois points de fixation, il faut utiliser des vis plus longues.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
 Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPPERT