



SERVICE INFO – INA 0167



Jäähdytysnestepumpussa 538 0314 10

Vioittuminen lisätiivistysaineen käytön vuoksi

Autonvalmistajat: Chevrolet, Opel


Mallit:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax
Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Moottorit: 1.2, 1.4

Tuotenumero: 538 0314 10

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva 2: Liiallisen tiivistysaineen vuoksi vääntynyt muovialuslevy



Kuva 1: 538 0314 10 - jäähdytysnestepumppu ja sen mukana tuleva tasotiiviste

Jäähdytysnestepumpussa 538 0314 10 on käytetty tasotiivistettä, siksi ei asennuksen yhteydessä saa käyttää MITÄÄN tiivistysainetta.

Muuten ylimääräinen tiivistysaine pursuu asennuksen yhteydessä pumpun rungon ja muovialuslevyn väliin (kuva 2). Käytön aikana pyörivä juoksupyörä vioittaa sitä tai rikkoo sen kokonaan, minkä seurauksena on jäähdytysnestepumpun vioittuminen.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

INA 0167