



SERVICE INFO – INA 0167



Vízpumpa 538 0314 10

Meghibásodás kiegészítőleg felvitt tömítőanyag miatt

Gyártók: Chevrolet, Opel

Modellek:


Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motorok: 1.2, 1.4

Cikksz.: 538 0314 10

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.



2. ábra: Levált műanyag alátét a fölösleges tömítőanyag miatt



1. ábra: 538 0314 10 - vízpumpa mellékelt lapos tömítéssel

Az 538 0314 10 cikkszámú vízpumpát egy lapos tömítéssel tömítették, a beszereléskor NEM szabad kiegészítő tömítőanyagot alkalmazni.

Ellenkező esetben a szereléskor a fölösleges tömítőanyag benyomódik a ház és az áramlásterelő műanyag alátét közé (2. ábra). Ez menet közben a forgó lapátkerék által megsérül vagy teljesen tönkremegy és a vízpumpa meghibásodik.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0167