



SERVICE INFO – INA 0175



Jednosmjerna remenica alternatora 535 0071 30

Vizualne razlike

Proizvođači: Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall

Modeli:

Cadillac: BLS
 Opel: Signum, Vectra C, Zafira B
 Saab: 9-3
 Vauxhall: Signum, Vectra Mk II, Zafira Mk II

Motori: 1.8, 2.0, 2.2 benzinski motori

Kataloški broj: 535 0071 30

Aktualni pregled primjene dijela potražite u katalogu.



Slika 2: 535 0071 30 – nova izvedba sa zaštitnim poklopcem

U skladu s kontinuiranim razvojem i usavršavanjem naših proizvoda, poboljšana je izvedba jednosmjerne (kuplung) remenice 535 0071 30.

Stara izvedba bez zaštitnog poklopca (slika 1), zamjenjuje se novom izvedbom sa zaštitnim poklopcem (slika 2). Zbog izmiješanih zaliha dijelova u skladištima, tijekom prijelaznog razdoblja postoji mogućnost isporuke obiju izvedbi remenice.

Obje izvedbe remenice udovoljavaju svim zahtijevanim tehničkim specifikacijama proizvođača vozila i mogu se koristiti bez ograničenja.



Slika 1: 535 0071 30 – stara izvedba bez zaštitnog poklopca

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.
 Tel.: +385 1 3701 944
 Fax: +385 1 3764 473
 info.hr@schaeffler.com
 www.schaeffler.hr/aftermarket

INA 0175