



SERVICE INFO – INA 0175



Wolne koło pasowe alternatora 535 0071 30

Różnice w wyglądzie

Producent: Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall

Modele:

Cadillac: BLS
 Opel: Signum, Vectra C, Zafira B
 Saab: 9-3
 Vauxhall: Signum, Vectra MkII, Zafira Mk II

Silniki: 1.8, 2.0, 2.2 silniki benzynowe

Nr części: 535 0071 30

Dla poprawnego doboru części należy korzystać z aktualnego katalogu.



Zdjęcie 2: 535 0071 30 – nowa konstrukcja z pokrywą ochronną

W wyniku nieustannego rozwoju naszych produktów, zmodyfikowane zostało wolne koło alternatora 535 0071 30.

Poprzednie rozwiązanie bez pokrywy (Zdjęcie 1) zastąpiono nowym rozwiązaniem z pokrywą ochronną (Zdjęcie 2). W fazie przejściowej mogą być dostępne obie wersje.

Oba produkty spełniają wymagania techniczne i mogą być stosowane bez żadnych ograniczeń.



Zdjęcie 1: 535 0071 30 – stara konstrukcja bez pokrywy ochronnej

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!