



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Polia livre do alternador 535 0071 30

Diferenças visuais

Fabricantes: Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall

Modelos:

Cadillac: BLS

Opel: Signum, Vectra C, Zafira B

Saab: 9-3

Vauxhall: Signum, Vectra MkII, Zafira Mk II

Motores: 1.8, 2.0, 2.2 motores de gasolina

Nº de artigo: 535 0071 30

Consulte a atribuição atual nos catálogos



Fig. 2: 535 0071 30 – Novo modelo com tampa de proteção

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, a polia livre do alternador 535 0071 30 foi modificada.

O modelo anterior sem tampa de proteção (fig. 1) foi substituído por um novo com tampa de proteção (fig. 2). É possível que se misturem ambos os modelos durante a fase de transição.

Ambos os modelos cumprem as especificações técnicas e podem ser utilizados sem limitações.



Fig. 1: 535 0071 30 – Modelo anterior sem tampa de proteção

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt