



## SERVICE INFO – INA 0175



# Diferențe vizuale

## Fulia de alternator în sistem roată liberă 535 0071 30

Producători: Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall

**Modele:**

Cadillac: BLS  
 Opel: Signum, Vectra C, Zafira B  
 Saab: 9-3  
 Vauxhall: Signum, Vectra MkII, Zafira Mk II

Motorizare: 1.8, 2.0, 2.2 benzină

Nr. identificare piesă: 535 0071 30

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



Figura 2: 535 0071 30 - model nou, cu capac de protecție



Figura 1: 535 0071 30 – varianta veche cu capac de protecție

În cadrul dezvoltării continue a produselor noastre, fulia de alternator sistem roată liberă (OAP) 535 0071 30 a fost modificată.

Modelul anterior, fără capac de protecție (Fig. 1), este înlocuit cu un nou model, care are capac de protecție (Fig. 2). În cursul fazei de tranziție, stocurile s-ar putea amesteca.

Ambele configurații constructive respectă specificațiile tehnice și pot fi folosite fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0175

SC Schaeffler Romania SRL  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
 https://aftermarket.schaeffler.ro  
 www.rexpert.ro

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT