



SERVICE INFO – INA 0176



Diferențe vizuale

Fulia de alternator în sistem roată liberă 535 0192 10

Producători: Alfa Romeo, Fiat

Modele:

Alfa Romeo: Mito

Fiat: Punto

Motor: 1.3 D Multijet

Nr. identificare

piesă: 535 0192 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



Figura 2: 535 0192 10 – Model nou



Figura 1: 535 0192 10 – Model vechi

În cadrul dezvoltării continue a produselor noastre, fulia de alternator sistem roată liberă (OAP) 535 0192 10 a fost modificată.

Modelul anterior (Fig. 1) este înlocuit cu un nou model (Fig. 2). În cursul fazei de tranziție, stocurile s-ar putea amesteca.

Ambele configurații constructive respectă specificațiile tehnice și pot fi folosite fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0176